

Europese controlecampagne CASP2021 Wipstoelen en babyschommels

Belgische resultaten 2021-2022



Disclaimer

Dit rapport is het resultaat van de gezamenlijke markttoezichtactie CASP2021 rond producten die vallen onder de [Richtlijn inzake Algemene productveiligheid](#). De Europese Unie financierde die actie.








De inhoud van dit document geeft uitsluitend de standpunten weer van de auteur, die ervoor verantwoordelijk is. Het mag niet worden beschouwd als een weergave van het standpunt van de Europese Commissie. De Europese Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie uit het rapport



FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Vooruitgangstraat 50 – 1210 Brussel

Ondernemingsnr.: 0314.595.348

-  0800 120 33 (gratis nummer)
-  FODEconomie
-  @fodeconomie
-  [linkedin.com/company/fod-economie](https://www.linkedin.com/company/fod-economie) (tweetalige pagina)
-  [instagram.com/fodeconomie](https://www.instagram.com/fodeconomie)
-  [youtube.com/user/FODEconomie](https://www.youtube.com/user/FODEconomie)
-  economie.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever:

Séverine Waterbley
Voorzitter van het Directiecomité
Vooruitgangstraat 50 – 1210 Brussel

Internetversie

Inhoud

1. Doel van de campagne.....	4
2. Wettelijke basis	4
3. Resultaten.....	5
3.1. De administratieve controle.....	5
3.1.1. Wipstoelen.....	5
3.1.2. Babyschommels	6
3.2. Controle van de technische vereisten	7
3.2.1. Wipstoelen.....	7
3.2.2. Babyschommels	8
3.3. Corrigerende maatregelen.....	8
3.3.1. Wipstoelen.....	9
3.3.2. Babyschommels	9
4. Besluit.....	11
5. Veiligheidsaanbevelingen	12

Lijst van grafieken

Grafiek 1. Resultaat van de administratieve controle van de wipstoelen volgens het WER.....	5
Grafiek 2. Resultaat van de administratieve controle van de wipstoelen volgens de norm EN 12790	6
Grafiek 3. Resultaat van de administratieve controle van de babyschommels volgens het WER ...	6
Grafiek 4. Resultaat van de administratieve controle van de babyschommels volgens de norm EN 16232	7

1. Doel van de campagne

Deze Europese campagne kadert in de gecoördineerde activiteit voor productveiligheid ('Coordinated Activity on the Safety of Products') CASP 2021, gefinancierd door de Europese Commissie. De campagne ging van start in april 2021.

De volgende landen namen deel aan de campagne: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Ierland, IJsland, Kroatië, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Portugal en Tsjechië.

Deze campagne had als doel de veiligheid en de conformiteit van wipstoelen en babyschommels op de Europese markt te controleren en erover te waken dat de niet-conforme en/of gevaarlijke producten van de markt worden gehaald.

Een wipstoel is een artikel dat is ontworpen om er een kind in lighouding in te plaatsen. Wipstoelen kunnen vast of opvouwbaar zijn en zijn bestemd voor kinderen met een gewicht tot 9 kg die niet zelfstandig rechtop kunnen zitten.

Een babyschommel heeft een frame en een mechanisme om een kind met een gewicht tot 9 kg, dat niet zelfstandig rechtop kan zitten, te laten schommelen.

In totaal werden voor alle deelnemende landen 105 producten geselecteerd:

- 68 wipstoelen
- 37 babyschommels

In België werden 10 stalen genomen in juli/augustus 2021:

- 5 wipstoelen
- 5 babyschommels

De selectie vond plaats via onlinewinkels en bij distributeurs en producenten.

De technische tests werden uitgevoerd door het laboratorium UL, gevestigd in Cabiato (Milaan) in Italië, dat geaccrediteerd is voor de tests die tijdens deze campagne plaatsvonden.

2. Wettelijke basis

In België moeten wipstoelen en babyschommels voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting, met name de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, Boek IX over de veiligheid van producten en diensten. Dat boek bevat de omzetting in nationale wetgeving van de Europese richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid.

Een product wordt geacht veilig te zijn - voor de gevaren die in die norm worden behandeld - wanneer het voldoet aan een norm waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn gepubliceerd.

Bij deze campagne werden de volgende normen gebruikt:

- EN 12790:2009 Artikelen voor zuigelingen en peuters - Wipstoelen
- EN 16232:2013+A1:2018 Artikelen voor zuigelingen en peuters - Babyschommels

De referenties van die normen zijn niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze geven dus geen vermoeden van veiligheid, maar kunnen niettemin worden gebruikt om de overeenstemming met de algemene veiligheidsverplichting te beoordelen.

3. Resultaten

De FOD Economie heeft tijdens de zomer van 20215 wipstoelen en 5 babyschommels bemonsterd op de Belgische markt.


3.1. De administratieve controle

3.1.1. Wipstoelen

4 van de 5 wipstoelen waren **conform** de vereisten in Boek IX van het Wetboek van economisch recht (WER). De identiteit en contactgegevens van de producent waren aanwezig, evenals een productreferentie. Voor 4 ervan waren de gebruiksaanwijzing en montage-instructies inderdaad beschikbaar in de taal van het taalgebied waar het product op de markt werd gebracht.

Grafiek 1 toont de resultaten van de administratieve controle voor de 5 wipstoelen volgens de eisen van het WER.

Grafiek 1. Resultaat van de administratieve controle van de wipstoelen volgens het WER



Bron : FOD Economie.


Voor de administratieve vereisten van norm EN 12790¹ waren 2 wipstoelen niet in orde. Wel waren de referenties van die norm op de 5 wipstoelen (product, verpakking of gebruiksaanwijzing) vermeld. Door ernaar te verwijzen verklaart de producent dat zijn product aan de norm voldoet.

Voor één ervan waren de bij de illustraties gevoegde montage-instructies alleen beschikbaar in het Engels. Voor de andere waren de op het ogenblik van de aankoop beschikbare gebruiksaanwijzing, markeringen en informatie (op de verpakking) onvolledig. Bovendien ontbrak voor de laatste een waarschuwing op een kleine plastic verpakking die aangeeft dat die moet worden verwijderd, vernietigd of buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

Grafiek 2 toont de resultaten van de administratieve controle voor de 5 wipstoelen volgens de vereisten van de norm EN 12790.

¹ In dit verslag zijn de referenties van de norm EN 12790:2009 verkort weergegeven als EN 12790.

Grafiek 2. Resultaat van de administratieve controle van de wipstoelen volgens de norm EN 12790




Bron : FOD Economie.

3.1.2. Babyschommels

3 van de 5 schommels waren **conform** de vereisten in boek IX van het WER. Bij één schommel waren enkel de identiteit en de gegevens van de fabrikant in de Verenigde Staten aanwezig. Bij een andere stuurde de producent niet alle gevraagde documenten op. Bij de conforme schommels was de gebruiksaanwijzing wel beschikbaar in de taal van het taalgebied waar het product op de markt werd gebracht.

Grafiek 3 toont de resultaten van de administratieve controle van de 5 babyschommels volgens de eisen van het WER.

Grafiek 3. Resultaat van de administratieve controle van de babyschommels volgens het WER




Bron: FOD Economie.

Voor de administratieve vereisten van norm EN 16232², was slechts één babyschommel conform. Voor de andere 4 waren de gebruiksaanwijzing, de markeringen en de bij aankoop (op de verpakking) beschikbare informatie onvolledig. Bij 3 schommels waren de referenties van die norm vermeld op het product, de verpakking of de gebruiksaanwijzing. Bij de andere 2 schommels was de norm die op het product was vermeld die voor wipstoelen.

² In dit verslag zijn de referenties van de norm EN 16232:2013+A1:2018 verkort weergegeven als EN 16232.

Grafiek 4 toont de resultaten van de administratieve controle van de 5 babyschommels volgens de vereisten van de norm EN 16232.

Grafiek 4. Resultaat van de administratieve controle van de babyschommels volgens de norm EN 16232



Bron : FOD Economie.

3.2. Controle van de technische vereisten


3.2.1. Wipstoelen

De wipstoelen werden getest door het laboratorium UL volgens de vereisten van de punten 4.1 "Chemische eigenschappen" en 5 "Constructie" van de norm EN 12790.

Wat de **chemische eigenschappen** betreft, werd nagegaan of het oppervlak aan de bovenkant, dat het kind ondersteunt, voldeed aan de grenswaarden van het gehalte voor een lijst van 8 metalen (antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, lood, kwik, selenium). De verschillende materialen uit de 5 wipstoelen **voldeden** aan die eisen.

Voor de **constructie** werden alle vereisten van punt 5 van de norm EN 12790 gecontroleerd. Grafiek 5 toont de resultaten van de tests. Er werd geen enkele tekortkoming vastgesteld.

Grafiek 5. Resultaten van de tests op de constructie (EN 12790 §5)



Bron: FOD Economie.


3.2.2. Babyschommels

De schommels werden door het laboratorium UL getest volgens de vereisten van punt 6 "Chemische risico's" en 8 "Mechanische risico's".

Voor de **chemische risico's** ging het om de controle van de migratielimiten van zware metalen, het formaldehydegehalte, de kleurstoffen en primaire aromatische amines en de grenswaarde voor aniline. De verschillende materialen die bij de 5 schommels werden bemonsterd, waren **conform** die vereisten.

Voor de **mechanische risico's** werden 13 vereisten van hoofdstuk 8 van de norm EN 16232 gecontroleerd. Figuur 6 geeft de gedetailleerde resultaten van die tests weer.

Grafiek 6. Resultaten van de tests voor de mechanische risico's (EN 12790 §8)



Bron : FOD Economie.

De 3 niet-conforme babyschommels voldeden niet aan de eisen van punt 8.4 "Gevaren door een val van het kind" en meer bepaald punt 8.4.1 "Hoeken" of 8.4.2 "Beveiligingssysteem". Bij de 2 schommels die niet in overeenstemming waren met punt 8.4.1, had dat te maken met de hoek die werd gemeten tussen de rugleuning en de grond en met de hoek tussen de zitting en de grond. Bij de schommel die niet voldeed aan punt 8.4.2, was de reden dat het beveiligingssysteem geen schouderbandjes bevat, zodat het bovenlichaam van het kind niet wordt ondersteund wanneer het beveiligingssysteem gesloten is. Anders dan bij wipstoelen moet het beveiligingssysteem voor babyschommels ook schouderbandjes omvatten.

3.3. Corrigerende maatregelen

In overeenstemming met onze procedures voerde de FOD Economie een risicoanalyse uit op basis van de tekortkomingen en dus de gevaren die de geteste producten vertoonden. Het resultaat van die analyse verdeelt de producten in vijf risiconiveaus, op basis waarvan de FOD Economie vraagt om proportionele maatregelen te treffen:

- Geen actie indien het product conform de geteste vereisten is;
- **laag risico:** de producent krijgt een waarschuwing en moet voortaan zijn producten in overeenstemming brengen met de reglementering;
- **middelhoog risico:** de producent mag zijn voorraad niet meer verkopen of moet zijn product aanpassen;
- **hoog risico:** de producent mag zijn voorraad niet meer verkopen en moet het product uit de handel nemen of aanpassen;
- **ernstig risico:** de producent moet het product uit de handel nemen, het terugroepen bij de consumenten en hen op een gepaste manier waarschuwen.

3.3.1. Wipstoelen

Van de 5 geteste wipstoelen:

- vertoonde er 1 een middelhoog risico
- vertoonde er 1 een laag risico
- vereisten er 3 geen enkele actie

De wipstoel met een **middelhoog risico** vertoonde alleen administratieve tekortkomingen voor de vereisten die in de norm EN 12790 zijn vastgelegd. De gebruiksaanwijzing, de markeringen en de beschikbare informatie bij aankoop (op de verpakking) waren onvolledig.

De wipstoel met een **laag risico** vertoonde alleen administratieve tekortkomingen voor de vereisten voorzien in de norm EN 12790. De montage-instructies werden immers weergegeven via illustraties, met enkel een beschrijving in het Engels. Intussen heeft de producent de montage-instructies aangepast.

3.3.2. Babyschommels

Van de 5 geteste babyschommels:

- vertoonden er 3 een middelhoog risico
- vertoonde er 1 een laag risico
- was er voor één ervan geen enkele actie vereist


De 3 schommels met een **middelhoog risico** vertoonden administratieve afwijkingen, namelijk ontbrekende informatie en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking. 2 ervan bleken ook technisch niet te voldoen aan de eisen in de norm EN 16232. Het gaat om de eisen voor de hoeken tussen de rugleuning en de vloer en tussen de zitting en de vloer. Voor die 2 schommels voldeed het beveiligingssysteem wel aan de eisen van de norm. Een van hen voldeed na overleg met de producent uiteindelijk niet aan het begrip babyschommel zoals beschreven in de norm EN 16232.

Een andere babyschommel vertoonde een technische tekortkoming en verschillende administratieve tekortkomingen ten opzichte van de vereisten die zijn vastgelegd in de norm EN 16232. De technische tekortkoming was het ontbreken van schouderbandjes, zoals beschreven in punt 8.4.2 van de norm. De administratieve tekortkomingen betroffen ontbrekende informatie en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking. Noch op het product, noch op de verpakking kwamen de naam en het adres voor van een onderneming die in de Europese Unie gevestigd is, wat een inbreuk vormt. Na overleg met de producent voldeed het ook niet aan het begrip babyschommel zoals beschreven in de EN 16232 norm. Dat product werd uiteindelijk beoordeeld als **laag risico**.

De 5e schommel vertoonde geen enkele tekortkoming voor de gecontroleerde technische en administratieve vereisten.

Grafiek 7 illustreert de maatregelen die aan de producenten werden gevraagd.

Grafiek 7. Overzicht van de corrigerende maatregelen



Bron: FOD Economie.

4. Besluit

Volgens de tests die tijdens deze campagne werden uitgevoerd, vertoonden de 10 producten die op de Belgische markt werden bemonsterd, geen tekortkomingen voor de geteste chemische vereisten van de 2 respectieve normen.

Volgens de administratieve controles en de technische tests die tijdens deze campagne werden uitgevoerd, vertoonden **de wipstoelen** geen tekortkomingen voor de geteste mechanische vereisten. Door administratieve tekortkomingen op het vlak van de gebruiksaanwijzing en/of de markeringen en informatie die bij aankoop beschikbaar zijn, werd het risico van één wipstoel beoordeeld als middelhoog en dat van een andere als laag. De overige 3 voldeden aan de gecontroleerde eisen.

Bij de **babyschommels** bleken er 3 niet te voldoen aan de eisen voor mechanische risico's. 2 daarvan voldeden niet aan de vereisten voor de hoeken tussen rugleuning en vloer en tussen zitting en vloer. Zij vertoonden ook administratieve tekortkomingen, namelijk ontbrekende informatie en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking. Het risico ervan werd als middelgroot beoordeeld. De 3e was niet-conform omdat het beveiligingssysteem geen schouderbandjes bevatte, zodat het bovenlichaam van het kind niet werd ondersteund wanneer het beveiligingssysteem gesloten was. Ten slotte vertoonde een 4e schommel geen technische tekortkoming, maar werd het risico ervan als middelgroot beschouwd door ontbrekende informatie en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing of de verpakking. Uiteindelijk vertoonden 3 babyschommels een middelhoog risico en 1 een laag risico. De 5e schommel voldeed aan de gecontroleerde eisen. Na overleg met de producenten voldeden 2 babyschommels uiteindelijk niet aan het begrip babyschommel zoals beschreven in de norm EN 16232.

De producenten van de producten met een risico zijn op de hoogte gebracht van onze conclusies en er werd hun gevraagd de nodige maatregelen te nemen.

Alle corrigerende maatregelen worden opgevolgd en gecontroleerd.

De FOD Economie volgt ook alle producten op die door de andere deelnemende landen worden aangemeld in Safety Gate³, het Europese waarschuwingssysteem voor snelle uitwisseling van informatie over onveilige producten. Op die manier gaan we na of in België de nodige corrigerende maatregelen zijn genomen.

Verdere informatie over deze activiteit wordt opgenomen in het eindverslag van de Europese campagne over dit onderwerp, op de website van de Europese Commissie: <https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp2021>.

³ Safety Gate is het Europese waarschuwingssysteem voor de snelle informatie-uitwisseling tussen de Europese lidstaten over gevaarlijke producten met uitzondering van voedingsmiddelen, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (vroeger RAPEX genoemd)

5. Veiligheidsaanbevelingen

Tips voor consumenten

- **Laat een baby nooit onbewaakt achter** in een wipstoel of babyschommel.
- Wipstoelen en babyschommels zijn niet bedoeld om lang in te slapen.
- Zet de baby altijd vast in zijn wipstoel of babyschommel.
- Gebruik de wipstoel of babyschommel niet als de baby zonder hulp rechtop kan zitten.
- Gebruik de wipstoel of babyschommel niet op een hoog oppervlak, zoals een tafel.
- Koop geen babyschommel met een beveiligingssysteem dat geen kruis of schouderbandjes heeft.
- **Waarschuwingen, markeringen en instructies.** Besteed bijzondere aandacht aan de waarschuwingen, markeringen en gebruiksaanwijzingen van deze producten.
- **Verwijderen van verpakkingen. Wees voorzichtig met plastic verpakkingen.** Ze moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Lees en volg aandachtig de montage-instructies, aangezien verwondingen kunnen ontstaan als de producten niet correct worden gemonteerd.
- Registreer uw product zodat u informatie ontvangt als het product wordt teruggeroepen.
- Stop onmiddellijk het gebruik van een teruggeroepen product.

Tips voor de producenten

- Fabriceer of importeer alleen veilige producten. De veiligheid van de baby moet de hoogste prioriteit hebben.
- Leef alle wettelijke vereisten na. Neem alle voorzorgsmaatregelen zodat de producten voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting.
- Informeer u over de producten die u verkoopt en de veiligheidseisen die van toepassing zijn op uw producten.
- De gebruiksaanwijzingen voor de producten moeten correct, duidelijk geïllustreerd en vertaald zijn in de taal/talen van het land waar ze worden verkocht.
- Raadpleeg de normen! Een product wordt als veilig beschouwd wanneer het voldoet aan een norm waarvan de referenties zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie voor de gevaren die onder die norm vallen. Als er niet naar normen wordt verwezen, kunnen ze toch worden gebruikt om de naleving van de algemene veiligheidsverplichting te beoordelen. Als er geen specifieke norm voor een product bestaat, beoordeel dan de risico's die eraan verbonden zijn en maak gebruik van relevante eisen uit bestaande normen.
- Terugroeping van producten. Communiceer duidelijk met consumenten over hoe ze de producten die ze kopen moeten registreren om informatie te ontvangen over mogelijke terugroepacties. Maak terugroepaffiches duidelijk en toegankelijk.



FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0314.595.348
economie.fgov.be